

## ORF SSB 504-2020

Offentliggjort: 20.03.2020

Gyldig fra: 20.03.2020

Gyldig til: 01.07.2020

### Strækning 4.

#### Erstatning af definitionen for et ikke bekendtgjort dataradiohul

##### 1. Baggrund

Der er identificeret en mulighed for, at et tog kan fortsætte sin kørsel på en ikke længere gyldig kørtilladelse efter nedbremsning som følge af fejl i dataradiokommunikationen ved et ikke bekendtgjort dataradiohul.

##### 2. Erstatning af definitionen ”Ikke bekendtgjort dataradiohul”

Under denne ORF SSB’s gyldighedsperiode erstattes definitionen ”Ikke bekendtgjort dataradiohul” med den nedenstående definition.

##### DEFINITION

Et ikke bekendtgjort dataradiohul er et område, hvor det ikke på forhånd er kendt, at dataradiodækningen er utilstrækkelig. Når et tog kører ind i et ikke bekendtgjort dataradiohul, igangsættes en timer i det mobile togkontrolanlæg. Efter 45 sekunder vil symbolet ”Fejl i dataradiokommunikation” vises i DMI’et. Efter yderligere 5 sekunder (50 sekunder i alt), vil det mobile togkontrolanlæg automatisk foretage en bremseintervention, indtil toget holder stille, eller indtil datadækningen reetableres. En tekstbesked vil blive vist for lokomotivføreren i DMI’et, når bremseinterventionen sker.

##### Ansvar

##### Lokomotivfører

Når toget holder stille og tekstbeskeden ”Kommunikationsfejl”, og/eller symbolet ”Fejl i dataradiokommunikation” vises i DMI’et, skal du underrette trafiklederen om fejlen, og derefter afslutte førerbordet. Du må først foretage en ny opstart, når trafiklederen har givet tilladelse til det.

Hvis tekstbeskeden ”Kommunikationsfejl”, og/eller symbolet ”Fejl i dataradiokommunikation” ikke længere vises i DMI’et, og du kan konstatere, at forbindelsen er genoprettet, må du fortsætte kørslen efter tilladelse fra trafiklederen.

\*\*\*\*\*

Oversigt over gyldige Supplerende Sikkerhedsbestemmelser kan ses på [www.bane.dk](http://www.bane.dk).

Udgivet af:	Telefon:	E-mail:	Journalnr. / init.:
Banedanmark	+ 45 8234 0000	trafikaleregler@bane.dk	2020 - 6073 / mbny
Carsten Niebuhrs Gade 43	Direkte:	Web:	CVR 18638876
1577 København V	+45 9354 7534	www.bane.dk	Side 1 (1)